



Anlage zum Zertifikat: F 2181887

Systeme und verantwortliche Fachkräfte

Zertifikats-Nr.:	Anzahl der Seiten:	Gültig vom:	Gültig bis:
F 2181887	2/3	08.10.2018	07.10.2022

Bezeichnung der Systeme und Anerkennungs-Nr.	Fach- gebiet	Verantwortliche Fachkräfte
Bosch Typ BS 1000 S 295042 nur Instandhaltung	BMA	Matthias Burger
Bosch Typ FPA S 205106	BMA	Matthias Burger
Hekatron Typ Integral IP BXF S 212005	BMA	Matthias Burger
Hekatron Typ Integral IP CXA/CXB S 2060552	BMA	Matthias Burger
Hekatron Typ Integral IP CXF S 2000812	BMA	Matthias Burger
Hekatron Typ Integral IP MXF S 2980292	BMA	Matthias Burger
Minimax Typ FMZ 5000 S 204124	BMA	Matthias Burger